

POLRI

Bangunan BLK Ambruk, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Petirhilir Cepat Tanggap Cek Lokasi

Ciamis - CIAMIS.POLRI.NET

Oct 25, 2025 - 01:22



CIAMIS – Jajaran Polres Ciamis menunjukkan respons cepat terhadap insiden bencana di wilayah hukumnya. Pada Jumat malam (24/10/2025) sekitar pukul 20.00 WIB, Bhabinkamtibmas Desa Petirhilir Bripka Eggy Mardhani bersama Babinsa Sertu Dian langsung bergerak cepat mengecek lokasi ambruknya

gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Desa Petirhilir.

Bangunan BLK yang berlokasi di Dusun Sukarharja, Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, tersebut ambruk sekitar pukul 19.15 WIB. Kejadian ini diduga dipicu oleh lapuknya struktur atap bangunan pasca hujan deras. Pemerintah desa diperkirakan mengalami kerugian material mencapai kurang lebih Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Kapolsek Ciamis, Kopol Alan Dahlan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan wujud nyata respon cepat kepolisian dalam tanggap bencana. "Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa di lokasi adalah prioritas untuk mengamankan lokasi dan mendata kerugian, sehingga tindak lanjut bisa segera dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Ciamis, AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K., memberikan apresiasi tinggi kepada anggotanya yang sigap hadir di tengah masyarakat. "Kami mengapresiasi anggota yang selalu aktif dan cepat tanggap. Ini adalah komitmen Polri untuk selalu dekat dan membantu masyarakat dalam situasi apapun," ujar Kapolres.

Selama kegiatan monitoring dan pengecekan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Langkah selanjutnya adalah koordinasi dengan pihak terkait guna penanganan puing-puing dan rencana perbaikan bangunan BLK yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Harkamtibmas, Ciamis, Polda Jabar,